Hello Readers □

In this Post, I have uploaded the **BTE Question Paper of Manufacturing Process 1**. This Question Paper is for the students of **Diploma in Mechanical Engineering**. The Question Paper ID is 2K7-CSN-13. This Question Paper appeared in 2016th BTE Examination

I hope this Question Paper will be helpful for You

No. of Printed Pages: 6

Roll No.

2K7-CSN-13

December-2016 Manufacturing Process-I

Time: 3 hrs.]

[M.M.: 100

Note :-

- Part 'A' may be attempted in first 6 pages of Answer Sheet.
 - भाग 'क' के सभी उत्तर, उत्तर-पुस्तिका के प्रथम छः पृष्ठीं में ही करने हैं।
- Part 'B' in rest of the Sheets of Answer Sheet.
 - भाग 'ख' के उत्तर, उत्तर-पुस्तिका के अगले शेष पृष्ठों में लिखिये।
- 3. Answers may be given in English or Hindi. प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी अथवा हिन्दी में दीजिये।

Part 'A'

भाग क

- 1 Attempt any 10 questions :- 10×2=20 किन्हीं दस प्रश्नों के उत्तर दीजिए :-
 - (i) Name two workholding devices on a lathe.
 लेथ पर कार्य जकड़न की दो युक्तियों के नाम लिखिये।

G - 810

(P.T.O.)

2K7-CSN-13 (2)

- (ii) For what type of work is a shaper suitable. शेपर किस प्रकार के कार्यों हेतु उपयुक्त होता है ?
- (iii) What is the purpose of a chasing dial? चेजिंग डायल का क्या प्रयोजन (कार्य) है ?
- (iv) Suggest a cutting fluid for turning of steel. इस्पात की टर्निंग हेतु कटिंग तरल सुझाइये।
- (v) How is a planer different from a shaper ? शेपर से प्लेनर किस प्रकार भिन्न होता है ?
- (vi) Which one if the work or the tool which moves in a planer? फ्लेनर में कार्य या टूल में से कौन गतिमान होता है ?
- (vii) Name two types of boring machnies.
 दो प्रकार की बोरिंग मशीन के नाम लिखिये।
- (viii) What is a pattern allowance. पैटर्न अलाउन्स क्या होता है ?
- (ix) Distinguish between green moulding sand and dry moulding sand. हरित ढालन रेत तथा शुष्क ढालन रेत का अन्तर लिखिये।
- (x) Where do we use a pit furnace?
 गुहा भट्टी का प्रयोग कहाँ करते हैं ?

(xi) How can the speed of lathe spindle be varied?

लेथ तर्कु की गति कैसे बदली जा सकती है ?

- (xii) What is the function of lead screw in a lathe? लेथ में अग्रणी पेच का क्या कार्य होता है ?
- (xiii Name uses of a slotter. स्लॉटर के उपयोगों के नाम लिखिये।
- (xiv) What is the purpose of gating system in casting?

कास्टिंग में गेटिंग व्यवस्था का क्या प्रयोजन होता है ?

- 2 Attempt any 5 questions :- 5×4=20 किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए :-
 - (i) Name different methods of taper turning on a lathe?

लेथ पर टेपर टर्निंग की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए।

- (ii) Compare capstan and turret lathe. केप्सटन एवं टरेट लेथों की तुलना कीजिये।
- (iii) How is radial drilling machine different from a upright drilling machine.

त्रिज्य ड्रिलिंग मशीन, अपराइट ड्रिलिंग मशीन से किस प्रकार भिन्न होती है ?

- (iv) What type of boring tools are used in a boring machine?
 बोरिंग मशीन में किस प्रकार के बोरिंग टूल प्रयुक्त किये जाते हैं ?
- (v) How is quick return motion of ram obtained in a shaper ?
 शेपर में रैम की त्वरित वापसी गति कैसे प्राप्त की जाती है ?
- (vi) Make a sketch of a three jaw chuck. त्रि-जबड़ा चक्र का चित्र बनाइये।
- (vii) What is split pattern? Why does it need to be split?

खण्डी पैटर्न क्या होता है ? यह खण्डी क्यों होता है ?

(viii) Give function of a sprue and a riser in moulding.

मोल्डिंग में स्प्रू एवं राइजर का क्या कार्य होता है ?

Part 'B'

भाग 'ख'

Attempt any 3 questions :- 3×20=60 किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए :-

3 (a) Explain the working of a capstan head. केप्सन हैड की कार्य-प्रणाली समझाइये।

(b) Explain the process of screw cutting on a lathe.
लेथ पर पेच कटाई की प्रक्रिया समझाइये।

- 4 (a) With the help of a sketch show various parts of a upright drilling machine. अपराइट मिलिंग मशीन के सभी अंगों को सुस्पष्ट चित्र की सहायता से दर्शाइये।
 - (b) Sketch a twist drill and give its geometry.

 ऐंठन ड्रिल का चित्र बनाइये तथा इसकी ज्यामिति

 समझाइये।
- 5 (a) How are boring machines classified ?

 Describe a horizontal boring machine.

 बोरिंग मशीनों का वर्गीकरण कैसे करते हैं ? क्षैतिजीय
 बोरिंग मशीन का वर्णन कीजिये।
 - (b) Explain a boring head with the help of a sketch.

बोरिंग हैड का सचित्र वर्णन कीजिये

6 (a) With the help of a sketch show various parts of a shaper.

शेयर के सभी अंगों को चित्र द्वारा दर्शाइये।

(b) Explain the working of a slotter. स्लॉटर की कार्य-प्रणाली समझाइये।

(b) Explain the process of screw cutting on a lathe.
लेथ पर पेच कटाई की प्रक्रिया समझाइये।

- 4 (a) With the help of a sketch show various parts of a upright drilling machine. अपराइट मिलिंग मशीन के सभी अंगों को सुस्पष्ट चित्र की सहायता से दर्शाइये।
 - (b) Sketch a twist drill and give its geometry.

 ऐंठन ड्रिल का चित्र बनाइये तथा इसकी ज्यामिति

 समझाइये।
- 5 (a) How are boring machines classified ?

 Describe a horizontal boring machine.

 बोरिंग मशीनों का वर्गीकरण कैसे करते हैं ? क्षैतिजीय
 बोरिंग मशीन का वर्णन कीजिये।
 - (b) Explain a boring head with the help of a sketch.

बोरिंग हैड का सचित्र वर्णन कीजिये

6 (a) With the help of a sketch show various parts of a shaper.

शेयर के सभी अंगों को चित्र द्वारा दर्शाइये।

(b) Explain the working of a slotter. स्लॉटर की कार्य-प्रणाली समझाइये।

- 7 (a) Give the properties of a good moulding sand. एक अच्छे मोल्डिंग रेत के गुण लिखिये।
 - (b) With the help of a sketch show the cross section of a mould in moulding boxes. Name various parts.

मोल्डिंग बक्स में मोल्ड का काट-अनुच्छेद चित्र द्वारा दर्शाइये तथा सभी अंगों के नाम लिखिये।

EDIPLOMA



BTE Question Paper of Manufacturing Process 1 Heroes helps other, Share this Post with your Classmates